

Exemple d'injection dans des embrasures de fenêtres.

□

Dans une maison datant de 1876 avec de vieux murs en pierres.

- Avant l'injection de laine de roche, entre le mur et l'embrasure, le température est de :

9.9 degrés.


deux photos du haut

- Après l'injection, la température est passée à 15,8 degrés, dans l'angle le plus sensible.

deux photos de bas


+ 5,9 degrés.

Photos avant injection de laine de roche



9.9


Photos après injection de laine de roche



15.8

Sur les faces latérales, la température passe de 17,6 degrés avant, à 21 degrés après.

Photos avant injection de laine de roche



Photos après injection de laine de roche

